

Compte-rendu maintenance constructeur et contrôle réglementaire

Inspection réalisée selon les prescriptions du constructeur et conformément à l'arrêté du 1^{er} Mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Client

Organisme	SDIS DU LOIRET	N° d'ordre	C1CA256
Service		Date de vérification	44/09/2023
Adresse	RUE DE LA GOURDONNERIE	Nom du vérificateur	Guillaume Castaignede
CP Commune	SEMOY 45	N° commande client	C1CA256
Lieu d'affectation	CSP PITHIVIERS	Lieu de vérification	AT. DEPT. SDIS 45

Engin: Echelle Pivotante (à mouvements Séquentiels ou Combinés)

Constructeur	CAMIVA	Année construction	2001
Type d'engin	EPAS 30	Compteur horaire	1339
N° d'engin	8528587	Compt. Kilométrique	37819
N° d'immatriculation	4957 XR 45	Modèle de châssis	IVECO
Type de stabilisation	<input type="checkbox"/> fixe (A ou I), <input checked="" type="checkbox"/> variable (H ou X)	Plateforme secours	<input checked="" type="checkbox"/> oui, <input type="checkbox"/> non

Inspection : sur site
 en usine

Inscription de l'inspection au cahier Procès-verbal

Les défauts constatés ont été signalés au client.

Après discussion finale du rapport, le véhicule est remis au client

Résultat de la révision

La sécurité opérationnelle de l'échelle est assurée si aucun défaut n'a été constaté ou lorsque les défauts constatés ont été corrigés.

Le propriétaire du véhicule est responsable de la bonne exécution des opérations de maintenance à réaliser. Une copie du rapport de contrôle a été remise au client, et conjointement avec le cahier d'entretien elle fait preuve de la réalisation du contrôle périodique.

Echelle est opérationnel

Echelle n'est pas opérationnel

Echelle est opérationnel

Demande de devis

Cependant à usage restreint

Oui voir observations en page 2

Non

à :SEMOY _____, le :31/08/2021 _____
(Lieu) (Date)

(Signature client)



Nos conditions générales de vente et de livraison font partie du contrat, et sont valables pour les services/inspections locales.

N° d'ordre: C1CA256

N° de série : 8528587

Date : 04/09/2023

<http://www.rosenbauer.com/fr/int/rosenbauer-world.html>

Page 1 sur 8

Observations issues de la présente vérification

Nombres d'impératifs de sécurité relevés au cours de la vérification :	
Impératifs de sécurité relevés :	Opérations de maintenance réalisées en cours de vérification :
ECHELLE HORS SERVICE, NE TIENT PAS LA CHARGE Décennale à faire.	

Observations issues de la présente vérification (suite)

Opérations de maintenance à prévoir :
<p>1-Forte corrosion sur les poutres de stabilisation.</p> <p>2-Fuite sur les vérins de stabilisation.</p> <p>3-Fuite sur les flexibles de la tourelle.</p> <p>4-Fuite sur un clapet de sécurité.</p> <p>5-Fuite sur le vérin de dévers et mauvais fonctionnement.</p> <p>6-Dévidoir corde aubenage, à remplacer.</p> <p>7-Choc important sur face avant plateforme.</p> <p>8-Plus aucun affichage sur les écrans de commande.</p>

Observations issues de la présente vérification (Photos ou captures d'écran)

