

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE OU MOTOCYCLE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

Contrôle volontaire Total

22/11/2024

24000134

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S070Z067  
RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE VORAY  
5 RUE DES ACACIAS  
ADRESSE : 70190 VORAY SUR L OGNON  
Tel:03 81 56 25 14

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 025D1140

SIGNATURE

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GN-922-LW (F)  
Date d'immatriculation : 13/11/2024  
Date de 1ère mise en circulation : 21/04/2017

Genre : VP  
Marque : PORSCHE  
Type : M10PSCVP001P037

N° dans la série du type : WP1ZZZ95ZHLB73780  
Énergie : ES

Kilométrage inscrit au compteur : 170932  
Désignation commerciale : MACAN TURBO

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE : CLEMENTE MARINA  
ADRESSE : 23 RUE CHAMPEY  
25770 FRANOIS

## GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

### 1 - Défaillances constatées : 5

- \* 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG)
- \* 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)
- 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (C)
- 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)

### 2 - Information

Les défaillances précédées par \*\* sont CRITIQUES et celles précédées par \* sont MAJEURES en cas de contrôle réglementaire.

## MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage :		-2.4 m/km		
Dissymétrie suspension :	4%		2%	
Forces verticales :		1171 daN		881 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	404 daN	429 daN	316 daN	308 daN
Déséquilibre :		6%		3%
Forces de freinage (efficacité):	404 daN	429 daN	316 daN	308 daN
Taux d'efficacité global :		71		
Frein de stationnement		Taux d'efficacité : 25%		
Émissions à l'échappement				
CO ralenti : 0.05	CO ralenti accéléré : 0.08	Lambda : 0.997		
Feux de croisement	-0.7%	-1.5%		
Feux de brouillard avant	-1.5%	-2.0%		

## PERSONNE AYANT PRÉSENTÉ LE VÉHICULE

NOM ET PRENOM : SARL CITY CAR DEPANNAGE

SIGNATURE

70190 VORAY SUR L OGNON

Tél : 03 81 56 25 14

E-Mail : didier.brie@orange.fr

**Véhicule :** PORSCHE MACAN TURBO  
**Type ou CNIT :** M10PSCVP001P037  
**Données constructeurs :** 265/40R21(101Y),295/35R21(103Y)

## Equivalences trouvées :

<b>20</b>	265/45 R20 (104) 325/35 R20 (108)	265/45 R20 (108) EL 335/35 R20 (113) EL	285/40 R20 (104)	285/40 R20 (108) EL	295/40 R20 (106)	295/40 R20 (110) EL
<b>21</b>	265/40 R21 (105) EL	285/35 R21 (105) EL	295/35 R21 (107) EL	295/35 R21 (103)	305/35 R21 (109) EL	335/30 R21 (109) EL
<b>22</b>	265/35 R22 (102) EL	275/35 R22 (104) EL	295/30 R22 (103) EL	305/30 R22 (105) EL	305/30 R22 (101)	315/30 R22 (107) EL
<b>23</b>	315/25 R23 (102) EL					

EL : Indice de charge renforcé (Extra-Load)