EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 130006235

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/01/2025	25234742

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 21/01/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059D313

(9) RAISON SOCIALE : AUTO SCANNER

(3) COORDONNÉES : 119 avenue du général de Gaulle

59110 LA MADELEINE

Tél : 03 20 06 68 10 Fax : 03 20 06 68 65

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059T1171

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EE-649-SE(F)	23/08/2016	18/06/2008

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	CRAFTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV1ZZZ2FZ87009384	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
2FJZBJL50AL	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128890

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : D, G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR, D, G

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AR, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : G

7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

28.05.2024: 125 074 km / 07.06.2023: 119 130 km / 14.06.2022: 111 998 km
08.06.2021: 103 484 km / 15.06.2020: 94 889 km / 25.03.2019: 84 954 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		11 %	
Forces verticales :	1409 daN		1705 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	549 daN	497 daN	640 daN	590 daN
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	549 daN	497 daN	640 daN	590 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.0 %		-1.6 %	