



BOY

N° d'imprimé : F043327362 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/11/2019	19342709

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F114**
 (9) RAISON SOCIALE : EURL THOUANEL
 (3) COORDONNÉES :
 RUE DE L'ETANG AU DIABLE
 PARKING C.CIAL LECLERC
 35760 SAINT GREGOIRE
 02.99.38.15.86

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : BIDAULT Anthony
 N° D'AGREMENT : 094F1103
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
35N9516A (F)	09-05-1997	09-05-1997
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	BOXER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3231B2215401938	N1	CTTE
Type/CNIT	Energie	
231B22	ES	
Document(s) présent(e)s		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65495

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances majeures

4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARG)

5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVG,AVD)

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AV)

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Défaillances mineures

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (AVG,AVD)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARG)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD,D,AR)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+7.2m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		23%			10%	
Forces verticales		1083daN			748daN	
Frein de service						
Forces de freinage	391daN		379daN	165daN		162daN
Déséquilibre (<20%)		4%			2%	
Force de freinage (efficacité)	391daN		379daN	165daN		162daN
Taux d'efficacité (≥50%)				59%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				25%		
Emissions à l'échappement						
CO Ralenti(≤0.5%)	0.27%		CO Accélééré(≤0.3%)	0.13%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.010
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -2.4%			D: -2.0%	