



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 18/10/2024 24034851 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal (8) LIMÎTE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ fixée, elle risque de tomber (AV,AR) 2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE: Mécanisme inopérant 17/12/2024 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages Contre-visite relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE Nº D'AGREMENT : S085F142 (9) RAISON SOCIALE: AACTM 2 (3) COORDONNÉES: 3 RUE BENJAMIN FRANKLIN 85500 LES HERBIERS 02.51.66,66.66 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRENOM : non renseignés Nº D'AGREMENT: 085T1000 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'Immatriculation FRI NF916 (D) 28-11-2018 09-11-2016 Désignation commerciale Marque CHEVROLET CAMARO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 1G1F91R73H0120711 M1 **VP** Type/CNIT Energie A1XC ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation étranger MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES AvD

75824

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

-7.1m/km Ripage (-8 à + 8 m/km)

Dissymétrie suspension (≤30%) 2%

Forces verticales 910daN 774daN

Frein de service

MALIFER SERVICE AT 15

281daN Forces de freinage 337daN 269daN 260daN Déséquilibre (<20%) Force de freinage (efficacité) 337daN 260daN

281daN 269daN Taux d'efficacité (≥58%) 68%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) 26%

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-1.0% 38