

Unité Garage du Pays Voironnais

Centre Technique de Coublevie

Impasse des Coquelicots

38500 COUBLEVIE

Tél : 04 76 66 18 16

garage@paysvoironnais.com

Contrôle sécurité ENGIN TP

**TRACTO PELLE JCB
TRACTO**

19/10/2022

Le compte rendu du présent contrôle a été fait à :
PHILIPPE CHRISTOPHE

Objet de la vérification : Protection des travailleurs

Périodicité réglementaire : 6 mois

Nature de la vérification réalisée : périodique

Vérification réalisée en application des textes suivants :

Arrêté du 30 Novembre 2001

relatif aux appareils et accessoires de levage dans les industries extractives

Arrêté du 1er Mars 2004

relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2004

Rapport de contrôle : **SECURITE ENGIN TP**
Véhicule : **TRACTO PELLE JCB / TRACTO**
Service : EAU
Suivi du véhicule : PHILIPPE CHRISTOPHE

OR N° **OR22100052**

Contrôle effectué par :

le : 19/10/2022

à : 0 heures au compteur du matériel

Résultat du contrôle : Satisfaisant

Résultat du contrôle :

Point de contrôle	Etat	Commentaire
1-1 Accès à la cabine, au poste de travail	Satisfaisant	
2-1 Châssis, traverse, longeron	Satisfaisant	
2-2 Fixation du faux châssis	Satisfaisant	
2-3 Organe de roulement	Satisfaisant	
2-4 Blocage de suspension	Sans objet	
3-1 Charpente du bras	Satisfaisant	
3-2 Potence avec crochet	Sans objet	
3-3 Déplacement de la potence	Sans objet	
3-4 Crochet	Sans objet	
3-5 Bras de levage	Sans objet	
3-6 Levage benne	Sans objet	
3-7 Verrouillage de la benne	Sans objet	
3-8 Relevage benne	Sans objet	
3-9 Galets de guidage	Sans objet	
3-10 Butée mécanique	Satisfaisant	
4-1 Groupe hydraulique	Satisfaisant	
4-2 Tuyauterie hydraulique	Satisfaisant	
4-3 Vérin hydraulique	Satisfaisant	
5-1 Poste principal	Satisfaisant	
5-2 Deuxième poste de commande	Satisfaisant	
5-3 Identification	Conforme	
5-4 Avertisseur sonore et lumineux	Satisfaisant	
5-5 Eclairage de la zone de travail	Satisfaisant	
5-6 Commande dépannage	Sans objet	
6-1 Limiteur de course	Sans objet	
6-2 Fin de course	Sans objet	

6-3 Limiteur de charge, moment	Satisfaisant	
6-4 Arrêt d'urgence	Sans objet	
6-5 Présence de verrouillage hydraulique	Sans objet	
7-1 Affichage capacités, caractéristiques	Conforme	
7-2 Consigne de sécurité	Conforme	
7-3 Marquage CE	Conforme	
7-4 Notice d'instruction	Sans objet	
7-5 Déclaration de conformité	Sans objet	
8-1 Mise en marche	Conforme	
8-2 Retour au point neutre	Satisfaisant	
0-1 Notice d'instruction	Non fournis	
0-2 Déclaration ou certificat de conformité	Non fournis	
0-3 Rapports des vérifications précédentes	Fournis	
8-3 Stabilisateur	Satisfaisant	
8-4 flèche / fléchette	Satisfaisant	
8-5 Ciseau / parallélogramme / bras	Sans objet	
8-6 Limiteur d'orientation et de dévers	Sans objet	
8-9 Indicateur d'usure	Sans objet	
8-10 Mécisme de translation, direction	Conforme	

Commentaires / Conclusion

-VITRE PORTE HS
- COMPTEUR HS
- PROTECTION MOTEUR DROIT GAUCHE HS
- PLUSEIURS FLEXIBLE SUR LA PELLE ET CHARGEUR A REMPLACER
- JEUX MULTIPLES DANS LES ARTICULATIONS
- ECLAIRAGE A CONTROLER
- MARCHE PIED TORDU DROIT ET GAUCHE
TRANSLATION PELLE HS

Visa du vérificateur VICHET	Visa du client
--	-----------------------