



N° d'imprimé : J004942922

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2023	23008525

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p>Défaillances mineures</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Droite Latéral)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Gauche)</p> <p>6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0234</p> <p>9.1.2.c.1. ISSUES DE SECOURS : Marteau brise-vitre manquant (Arrière Gauche)</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/05/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : S017J182
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES : 21 RUE DU MOULIN DE PABAN
17100 SAINTES
01.55.86.17.17

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 017J7022
NOM ET PRENOM : Florian BEAUBEAU
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DV-665-TA (F)	16/09/2015	24/06/2008
Marque	Genre	Carrosserie
IRISBUS	TCP	CAR
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VNESFR1600M004277	M3	
Type/CNIT	Energie	
SFR160	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
221258

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Opacité des fumées (≤0.76m-1) : C1:0.10m-1 C2:0.10m-1
Frein de service : Efficacité globale (≥ à 50%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 53% Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%
Frein de secours : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.5% D:-2.5% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-1.8% D:-2.0%