



NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique
(3) DATE DU CONTRÔLE	12/09/2024
N° DU PROCÈS-VERBAL	24026698

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	11/09/2026
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	11/09/2025

(9) RAISSON SOCIALE	N° D'AGRÈMENT : S0315013
(3) COORDONNÉES	Tel. : 0561958888 3 BD Charles de Gaulle 31800 ST GAUDENS
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 01151060 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 13/11/2014 (2) Immatriculation et pays : DL-612-RQ (F) Marque : RENAULT Designation commerciale : KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) : VF1FW58B551933740 Type/CNIT : N1 Genre : CTTE N10RENC14164606 Document(s) présent(s) : GO Certificat d'immatriculation.
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ	77774
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	<p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG.</p> <p>4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVD,AVG.</p> <p>4.5.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, ARG.</p> <p>4.5.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARG.</p> <p>4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD,AVG.</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.</p>
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	04/10/2021 : 61671km / 22/09/2022 : 66478km / 18/09/2023 : 71979km / 29/10/2018 : 38661km / 18/10/2019 : 49583km / 14/10/2020 : 56269km / mai 2018 :
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	<p>ARRIERE</p> <p>AVANT</p> <p>Ripage (-8 à + 8m/km) : +0,8m/km</p> <p>Dissymétrie suspension (≤30%) : 5%</p> <p>Forces verticales : 861dan</p> <p>Forces de service : 501dan</p> <p>Forces de freinage : 260dan</p> <p>Déséquilibre (<20%) : 1%</p> <p>Forces de freinage (efficacité) : 260dan</p> <p>Forces de freinage (efficacité) : 260dan</p> <p>Taux d'efficacité (≥ 50%) : 63%</p> <p>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20%</p> <p>Emissions à l'échappement : Opacité des fumées (0,51m-1) : C1: 0,44m-1 C2: 0,41m-1 C3: 0,44m-1 Moyenne: 0,43m-1</p> <p>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) : -1,2%</p> <p>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) : -4,0%</p>
--	--

PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	