



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB02751360

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	20/11/2023	23001359		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Arrière Inférieur) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Gauche Milieu Latéral, Essieu 2 Droite Latéral) 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Arrière Droite) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P208B P209B P20A7			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/05/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S049Z201				
(9) RAISON SOCIALE : POIDS LOURDS OCEANE				
(3) COORDONNÉES : 8 BOULEVARD LOUIS DELAGE PELLOUAILLES LES VIGNES 49112 VERRIERES EN ANJOU				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 049Z7028 NOM ET PRÉNOM : LANGLAIS GAETAN SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays EC-627-RM (F)			Date d'immatriculation 01/06/2016	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 06/03/2009
Marque IRISBUS			Genre TCP	Carrosserie CAR
(1) N° dans la série du type (VIN) ZGA690M000E001067			(5) Catégorie internationale M3	
Type/CNIT 395E10VM			Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 260303				
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Opacité des fumées (\leq à 0.87 m^{-1}) : C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale (\geq à 50%) : 63% Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 56% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 1% E2 : 11% Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18) : 28% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.5% D : -0.7% h $< 0.8 \text{ m}$ Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -4.0% D : -2.4% État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				