

N° d'imprimé : F 063207303 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	24/10/2024	24141942					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillances majeures</b></p> <p>4.1.2.a.2. <b>ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)</b> : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)</p> <p>5.3.2.b.2. <b>AMORTISSEURS</b> : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD)</p> <p>7.1.5.c.2. <b>AIRBAG</b> : Coussin gonflable manifestement inopérant</p> <p><b>Défaillances mineures</b></p> <p>2.7.1.a.1. <b>RIPAGE</b> : Ripage excessif</p> <p>5.3.2.d.1. <b>AMORTISSEURS</b> : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/11/2018:12827 Km /						
23/12/2024							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : <b>S094F151</b>							
(9) RAISON SOCIALE : PARIS SUD AUTO BILAN							
(3) COORDONNÉES : 7 AVENUE EUGENE PELLETAN							
94400 VITRY SUR SEINE 01.46.71.96.60							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
NOM ET PRENOM : non renseignés							
N° D'AGREMENT : 094F1152							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
AX-344-MR (F)	27-07-2010	23-05-2010					
Marque	Désignation commerciale						
PORSCHE	PANAMERA TURBO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
WP0ZZZ97ZAL082294	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
M10PSCVP000Z207	ES						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
16083	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	<b>Ripage</b> (-8 à + 8 m/km)		-24.2m/km				
	<b>Dissymétrie suspension</b> (≤30%)		32%			1%	
	<b>Forces verticales</b>		1073daN			952daN	
	<b>Frein de service</b>						
	Forces de freinage	423daN		392daN	317daN		331daN
	Déséquilibre (<20%)		8%			5%	
	Force de freinage (efficacité)	423daN		392daN	317daN		331daN
	Taux d'efficacité (≥50%)				72%		
	<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%)				27%		
	<b>Émissions à l'échappement</b>						
	CO Ralenti(≤0.3%)	0.00%		CO Accélééré(≤0.2%)	0.00%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.023
	<b>Feux croisement</b> (-2.5% à -0.5%)		G: -1.5%		D: +0.8%		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							