


**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T27113179

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 06/11/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24060128																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																								
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/11/2026		<p>Défaillances mineures :</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/12/2020 : 36511 km / 21/12/2022 : 50444 km</p>																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÉMENT : S059T320																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE LYSSOIS																																																																										
(3) COORDONNÉES : 20 RUE DE LA MOTTELETTE 59390 LYS LEZ LANNOY Tél : 03.20.75.71.65																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÉMENT : 059T1658																																																																										
SIGNATURE : 																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays : EH-066-TA (F)	Date d'immatriculation : 22/12/2016	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 22/12/2016																																																																								
Marque : PEUGEOT	Désignation commerciale : 208																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF3CCHMZ6GT198394	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP																																																																								
Type/CNIT : M10PGTV0448882	Énergie : ES																																																																									
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 79834																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																									
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>AVANT</th> <th></th> <th>ARRIERE</th> <th></th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">+2.3 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td> <td>2 %</td> <td colspan="3">0 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="4">655 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>239 daN</td> <td>228 daN</td> <td>151 daN</td> <td>147 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td>5 %</td> <td colspan="3">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>239 daN</td> <td>228 daN</td> <td>151 daN</td> <td>147 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td> <td>70 %</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.2 %</td> </tr> </tbody> </table>					MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						AVANT		ARRIERE		G	D	G	D		Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.3 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %	0 %			Forces verticales :	655 daN				Frein de service					Forces de freinage :	239 daN	228 daN	151 daN	147 daN	Déséquilibre (<20%) :	5 %	3 %			Forces de freinage (efficacité) :	239 daN	228 daN	151 daN	147 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %					Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.2 %				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																										
	AVANT		ARRIERE																																																																							
G	D	G	D																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.3 m/km																																																																									
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %	0 %																																																																								
Forces verticales :	655 daN																																																																									
Frein de service																																																																										
Forces de freinage :	239 daN	228 daN	151 daN	147 daN																																																																						
Déséquilibre (<20%) :	5 %	3 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	239 daN	228 daN	151 daN	147 daN																																																																						
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %																																																																										
Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004																																																																										
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.2 %																																																																										