

Rapport d'intervention

Numéro d'usine : C1CA256

Technicien : Castaignede Guillaume

Tel : 0612021636

Client (Sté / Ville / Commune / Administration) :
 SDIS du LOIRET
 RUE DE LA GOURDONNERIE
 45 SEMOY

 CSP PITHIVIERS
 Contact: PEIRO PHILLIPE Tel:

Châssis:	IVECO
Type:	EPAS 30
Numéro de fabrication:	8528587
Date de livraison:	2001
Heures de service:	1339
Kilométrage:	37819
Immatriculation:	4957 XR 45

Inspection sur site / Envoi technicien selon : Contrat / Commande

Date	Jour	Lieu	Main d'œuvre
04/09/2023	Lundi	SDIS45	Forfait révision
	Mardi		
	Mer.		
	Jeudi		
	Ven.		

- Garantie / Demande d'échange par le client
 Visite complémentaire du technicien
 Intervention terminée Intervention en suspens
 Selon les prestations de révision sur site de L'équipement aérien
 Vérification fonctionnelle après remise en service

Main d'œuvre additionnelle facturée:

Matériel

- a été imputé sur cet ordre de service, ou emmené ou envoyé d'avance
 a été prélevé de son propre véhicule ⇨⇨ PSCM

⇨⇨	Numéro de la pièce	Quantité	Dénomination	Numéro de série

Anomalies signalées / services commandés

Travaux réalisés : Contrôle et révision selon les normes de sécurité en vigueur.

Résultats : Echelle non opérationnelle

Préparation d'un devis sur les travaux **ou la fourniture de pièces** **travaux de garantie** :

Attestation du client concernant l'exécution des travaux et l'exactitude des horaires

à : SEMOY,
(Lieu)

le: 04/09/2023
(Date)

(Signature du client)



Castaignede Guillaume
(Signature du technicien)

Nos conditions générales de vente et de livraison font partie du contrat, et sont valables pour les services/inspections locales.