



* d'imprimé : D 124237809

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24062876
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE : PÉRIODE

01/04/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S002D077

(9) RAISON SOCIALE : CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO-MOTO 80

(3) COORDONNÉES : 8, rue Marolle Pinguet

02100 SAINT-QUENTIN

Tél : 03.23.64.15.40 Fax : 03.23.62.22.04

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

N° D'AGREMENT : 002D1146

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

AL-085-HM(F) 09/02/10 09/02/10

Marque Designation commerciale

PEUGEOT 308

(4) N° dans la série du Type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF34C9HVC9Y165038 M1 VP

Type/CNIT Energie

M10PGTVP000D058 GO

Document(s) en référence(s)

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARD, ARG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVG, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVG, AVG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches défectueuses : AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0409

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07.01.2022:142 381 km / 13.01.2020:132 944 km



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 124237955

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contre-visite	04/03/2024	24063022		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
01/02/2026	02.02.2024:163 750 km / 07.01.2022:142 381 km / 13.01.2020:132 944 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S002D077				
(4) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO 80				
(3) COORDONNÉES : 8, rue Mariolle Pinguet				
02100 SAINT QUENTIN				
Tél : 03.23.64.15.40 Fax : 03.23.62.22.04				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
NOM ET PRENOM : non renseignés				
N° D'AGREMENT : 002D1146				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
AL-085-HN(F)	09/02/10	09/02/10		
Marque	Designation commerciale			
PEUGEOT	308			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF34C9HVC9Y165038	M1	VP		
Type/CNIT	Energie			
M10PGTVP000D058	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELLEVÉ				
163771				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : 24062876 DATE : 02/02/2024				
N° D'AGREMENT DU CENTRE : S002D077				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Forces verticales :	848 daN		488 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	306 daN	323 daN	197 daN	210 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	323 daN	197 daN	210 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			