Copie

N° D'IMPRIMÉ T24215416

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/06/2024	24011220

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/08/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033T325

(9) RAISON SOCIALE : SECURITEST ARTIGUES

(3) COORDONNÉES : FACE JARDILAND
35 AVENUE ILE DE FRANCE
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél : 0547222121

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033T1246

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DR-289-LF (F)	03/02/2023	12/05/2015

Marque	Désignation commerciale
MASERATI	GRANCABRIO SPORT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZAMVM45B000129611	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MASVP000R045	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

79153

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

5.2.3.a.2. PNEU : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière AVG, ARD, AVD, ARG

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD

Défaillances mineures :

4.1.6.a.1. LAVE-PHARES : Dispositif inopérant AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0706

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/06/2019 : 60815 km / 16/06/2021 : 65153 km / 27/01/2023 : 77048 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		1 %	
Forces verticales :	1019 daN		1088 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	437 daN	428 daN	339 daN	323 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	437 daN	428 daN	339 daN	323 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.026

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.9 % +0.5 %