



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T28623110

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/08/2024	24056728

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/10/2024

Défaillances majeures :
 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD
 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG
 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0700

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

Défaillances mineures :
 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG
 5.2.3.i.1. PNEU : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG
 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S040T120
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 064D1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : FH-644-KJ (F)	Date d'immatriculation : 28/05/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 28/06/2019
Marque : FIAT	Désignation commerciale : 500 ABARTH	
(1) N° dans la série du type (VIN) : ZFA3120000JB00080	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10FATVP158G537	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
33848

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		33 %		
Forces verticales :	773 daN		401 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	306 daN	276 daN	129 daN	134 daN	
Déséquilibre (<20%) :	10 %		4 %		
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	276 daN	129 daN	134 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.023
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %	-1.6 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.9 %	-2.3 %			

