




# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 630634734

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	18/09/2024	24031983		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b> 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.</p> <p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD. 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, G.</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 08/07/2021 : 49014km / 20/06/2023 : 77099km /</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	17/11/2024			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÉMENT : S094S063</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : <b>AUTO BILAN LIBERTE</b></p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0143963364 21 RUE Camille Mouquet 94220 CHARENTON LE PONT</p>			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	<p>N° D'AGRÉMENT : 094S1257</p> <p>SIGNATURE : </p>			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</p> <p>EP-813-NH (F) 28/07/2017 28/07/2017</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>RENAULT MEGANE</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>VF1RFB00758421321 M1 VP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>M10RENV522A606 ES</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Certificat d'immatriculation.</p>			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	93598			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :</p>			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+4.5m/Km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):	2%		2%	
Forces verticales :	851daN		516daN	
<b>Frein de service :</b>				
Forces de freinage :	295daN	269daN	196daN	191daN
Déséquilibre (<20%):	9%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	295daN	269daN	196daN	191daN
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	69%			
<b>Frein de stationnement :</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ): 21%				
<b>Emissions à l'échappement :</b>				
CO ralenti ( $\leq 0,3\%$ ): 0.00% CO ralenti accéléré ( $\leq 0,2\%$ ): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008				
<b>Feux de croisement</b> (-2,5% à -0,5%)	-2.5%	-2.4%		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-0.8%		