		The second secon		
2022	avr.	Pare Brise	Refacturé	. 63 236
				63 23
	juin	Canalisations Clim	Refacturé	66 558
		Diagnostic	Refacturé	66 558
		Recharge Clim R134 à	Refacturé	66 55
		Réparation de Roue	Refacturé	66 55
				66 55
			Année 2022	
2023	janv.	Entretien 072000 Km	Réalisé	71 359
		Balai Essuie Glace	Refacturé	71 359
		Courrole Accessoire	Refacturé	71 359
		Lampe	Refacturé	71 359
		Plafonnier	Refacturé	71 359
		Plaquettes de Freins	Refacturé	71 359
		Révision D'entretien/km	Refacturé	71 359
		Vidange Boite Transfert Pont	Refacturé	71 359
				71 359
	mars	Divers Boite de Vitesses	Refacturé	73 574
		Essai Sur Route	Refacturé	73 574
		Passage Valise	Refacturé	73 574
		Plaque D'immatriculation	Refacturé .	73 574
		Téléchargement Calculateur	Refacturé	73 574
				73 574
	avr.	Calculateur	Refacturé	73 592
		Diagnostic	Refacturé	73 592
		Optique	Refacturé	73 592
		Passage Valise	Refacturé	73 592
		Recyclage Des Déchets	Refacturé	73 592
				73 592
	juin	Contrôle Technique Initial	Refacturé	77 099
				77 099

2023	juil.	Gestion Parc	Changement Contrat Fi	in	77 09
					77 09
	nov.	Diagnostic	Refacturé		87 38
		Liquide de Refraidissement	Refacturé		87 38
		Motoventilateur	Refacturé		87 38
					87 38
			Année 2	023	
2024	janv.	Balai Essuie Glace	Ouvert		86 24
		Batterie	Ouvert		86 24
		Liquide de Freins	Ouvert		86 24
		Révision 3filtre(hui,air,clim)	Ouvert		86 2
		Balai Essuie Glace	Refacturé		86 2
		Batterie	Refacturé		86 2
		Disques de Freins	Refacturé		86 2
		F Clim	Refacturé		86 2
		Forfait Points de Contrôles	Refacturé		86 2
		Liquide de Freins	Refacturé		86 2
		Plaquettes de Freins	Refacturé		86 2
					86 2
	mai	Divers Tolerie/carrosserie	Refacturé		89 1
		Occ Aile	Refacturé		89 1
					89 1
			Année 2	024	
			Gio	obal	143