

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 632771747



NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		28/01/2025	25077610
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.</p> <p>4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE POUSSÉE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</p> <p>12/05/2020 : 75445km / 06/05/2022 : 98807km / 02/05/2024 : 146137km / 17/06/2024 : 147412km /</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
27/01/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : 50085041			
(9) RAISON SOCIALE : SAS BENOIT COFFART			
(3) COORDONNÉES :			
Tel. : 0324576536			
8/10 RTE de Prix			
08000 CHARLEVILLE MEZIERES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 008C1028			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
DE-693-AB (F)	21/10/2014	16/04/2014	
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	LAGUNA		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	Énergie
VF1BT17J650833505	M1	VP	GO
Type/CNIT	Documents présentés		
M10RENV23343338			
Certificat d'immatriculation.			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			