



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 117592985

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/08/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23143960

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/10/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : 5974D092

(9) RAISON SOCIALE : DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION

(3) COORDONNÉES : 10 rue Joseph Michel  
Rond point rose des Vents

97420 LE PORT

Tél : 0262 522 522 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LEPELIER ALEXANDRE

N° D'AGRÈMENT : 97451253

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DH-818-YE(F)

25/07/14

13/02/07

Marque

Designation commerciale

PEUGEOT

206

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF32A8HZA47625149

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

MPE5012KS263

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125452

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : AVD

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AV

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
12.10.2021:121 178 km / 06.09.2021:120 993 km / 04.07.2019:113 631 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		9 %	
Forces verticales :	671 daN		397 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage (déséquilibre) :	259 daN	236 daN	165 daN	135 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		19 %	
Forces de freinage (efficacité) :	259 daN	236 daN	165 daN	135 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (1.50m <sup>-1</sup> ) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.0 %		-2.3 %	