

EXEMPLE REVISION COURSE

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z002296796

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 26/08/2022	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 22002535
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE</b> Favorable	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ</b> 25/02/2023	<b>DÉFAILLANCES MINEURES</b> 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (Avant Droite) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)	
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>COMMENTAIRES</b> Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré	
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b> N° D'AGRÈMENT : S974Z044 (9) RAISON SOCIALE : SARL C.C.T.P.L. (3) COORDONNÉES : 33 RUE JULES HERMANN ZI DU CHAUDRON 97490 STE CLOTILDE		
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b> N° D'AGRÈMENT : 974Z7004 NOM ET PRÉNOM : RIVIERE FLORENT SIGNATURE :		
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b> (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de la dernière inspection CY-343-ZT (F) 27/09/2013 27/09/2013 Marque Genre Carrosserie RENAULT TCP NON SPEC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF1MEN4JE46796860 M2 Type/CNIT Énergie MEN4JE MOD GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 159544		
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b> ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b> <b>Opacité des fumées (≤ à 0.51 m<sup>-1</sup>) :</b> C1 : <0.10 m <sup>-1</sup> C2 : <0.10 m <sup>-1</sup> <b>Frein de service :</b> Efficacité globale (≥ à 50%) : 76% Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 79% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 12% <b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ à 18%) : 27% <b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits <b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G : -1.7% D : -2.0% h : <0.8m <b>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) :</b> G : -3.9% D : -4.0%	
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b> PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		

**CY-343-ZT**

**CT 25/02/2023**

**S974Z044**  
**A 25/02/2023**  
**CY-343-ZT**

N° D'AGRÈMENT : S974Z044  
N° DE SÉRIE VF1MEN4JE46796860  
N° D'IMPRIMÉ : Z002296796