

## PROCÈS-VERBAL

## DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP15424963

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																											
Contrôle technique périodique	06/02/2025	25005185																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																											
Favorable	<b>DÉFAILLANCES MINEURES</b>																																																												
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal																																																											
05/02/2027		4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVG)																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)																																																												
Contrôle technique périodique	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG)																																																												
N° D'AGRÉMENT : S059A090	5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (AVD)																																																												
(9) RAISON SOCIALE : S.G.A.M.I ZONE NORD	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD,ARG)																																																												
(3) COORDONNÉES : 130 RUE DE RIVOLI BMM / CONTROLE TECHNIQUE 59800 LILLE FIVES Tel:03.20.67.84.33	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD,ARG,ARD)																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																													
N° D'AGRÉMENT : 059A1564																																																													
NOM ET PRÉNOM : non renseignés																																																													
SIGNATURE :																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																													
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>re</sup> mise en circulation																																																											
EE-966-XK (F)	31/08/2016	31/08/2016																																																											
Marque	Désignation commerciale																																																												
PEUGEOT	308																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																											
VF3LJAHXHGS200887	M1	VP																																																											
Type/CNIT	Énergie																																																												
M10PGTVP0473073	GO																																																												
Document(s) présenté(s)																																																													
Certificat d'immatriculation																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																												
151365																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																													
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																												
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AVANT</th> <th>ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km) :</td> <td colspan="2">+0.0 m/km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (&lt;30%) :</td> <td colspan="2">14%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">914 daN</td> <td>586 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>324 daN</td> <td>326 daN</td> <td>196 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td>1%</td> <td></td> <td>171 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>324 daN</td> <td>326 daN</td> <td>196 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (&gt;58%) :</td> <td>67</td> <td></td> <td>171 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td colspan="2">Taux d'efficacité (&gt;18%) : 22%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.51 m<sup>-1</sup>)</td> <td>C1 : &lt;0.10</td> <td>C2 : &lt;0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td colspan="2">-2.4%</td> <td>-2.2%</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)</td> <td colspan="2">-4.0%</td> <td>-4.0%</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT	ARRIÈRE	G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.0 m/km			Dissymétrie suspension (<30%) :	14%		0%	Forces verticales :	914 daN		586 daN	Frein de service				Forces de freinage :	324 daN	326 daN	196 daN	Déséquilibre (<20%) :	1%		171 daN	Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	326 daN	196 daN	Taux d'efficacité global (>58%) :	67		171 daN	Frein de stationnement	Taux d'efficacité (>18%) : 22%			Émissions à l'échappement				Opacité des fumées (0.51 m <sup>-1</sup> )	C1 : <0.10	C2 : <0.10		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%		-2.2%	Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%		-4.0%
	AVANT	ARRIÈRE																																																											
G	D	G	D																																																										
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.0 m/km																																																												
Dissymétrie suspension (<30%) :	14%		0%																																																										
Forces verticales :	914 daN		586 daN																																																										
Frein de service																																																													
Forces de freinage :	324 daN	326 daN	196 daN																																																										
Déséquilibre (<20%) :	1%		171 daN																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	326 daN	196 daN																																																										
Taux d'efficacité global (>58%) :	67		171 daN																																																										
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (>18%) : 22%																																																												
Émissions à l'échappement																																																													
Opacité des fumées (0.51 m <sup>-1</sup> )	C1 : <0.10	C2 : <0.10																																																											
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%		-2.2%																																																										
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%		-4.0%																																																										