



N° d'imprimé : F 063813630 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 29/01/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25015842
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
28/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S024F177**
(9) RAISON SOCIALE : VIVAUTO PLVL
(3) COORDONNÉES : RUE ADJUDANT BESNAULT ET GENDARME LEFORT
24000 PERIGUEUX
05.53.03.59.99

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 024Z1086
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays CB-665-HY (F)	Date d'immatriculation 10-02-2012	Date de 1ère mise en circulation 10-02-2012
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1BR2H4H46815406	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10RENV009E735	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

- Défaillances majeures**
- 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AV)
 - 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)
 - 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARD,AR)
 - 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVD)
 - 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant
 - 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
- Défaillances mineures**
- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
 - 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARÈS) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
 - 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)
 - 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
 - 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
 - 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD,ARG)
 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/02/2020:122857 Km / 17/06/2022:165931 Km /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
192233

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES	AVG	AV	AVD	ARG	AR	ARD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.7m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	4%					6%
Forces verticales	789daN		425daN			
Frein de service						
Forces de freinage	248daN	227daN	123daN	126daN		
Déséquilibre (<20%)	9%		3%			
Force de freinage (efficacité)	248daN	227daN	123daN	126daN		
Taux d'efficacité (≥58%)			59%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			19%			
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹)	C3:0.83	C4:0.73	C5:0.66	Moyenne:0.75		
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-2.0%		D:-0.5%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-3.4%		D:-2.2%			