



N° D'IMPRIMÉ T26409860

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUESECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																
Contrôle technique périodique	31/01/2025	25044271																																																																																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																	
Favorable	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G																																																																																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/02/2021 : 58033 km / 07/02/2023 : 90969 km																																																																																	
30/01/2027																																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																		
Contrôle technique périodique																																																																																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : S080T074																																																																																		
(9) RAISON SOCIALE : SARL C.T.A.- VALOMER																																																																																		
(3) COORDONNÉES : RUE DESPREZ 80000 AMIENS Tél : 03.22.91.46.61 - Fax : 03.22.72.55.19																																																																																		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : 080S0034																																																																																		
SIGNATURE :																																																																																		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																		
(2) Immatriculation et pays EJ-857-ZK (F)	Date d'immatriculation 13/02/2017	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 13/02/2017																																																																																
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO																																																																																	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDL1C57113578	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																
Type/CNIT M10DACVP001P165	Énergie ES																																																																																	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																																		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 117919	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																		
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-0.8 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">2 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">712 daN</td><td colspan="2">462 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>233 daN</td><td>247 daN</td><td>136 daN</td><td>139 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (≤ 20%) :</td><td colspan="2">6 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>233 daN</td><td>247 daN</td><td>136 daN</td><td>139 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥ 58 %) :</td><td colspan="4">64 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18 %) :</td><td colspan="4">26 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤ 0.3 %) :</td><td colspan="2">0 %</td><td colspan="2">CO ralenti accéléré (≤ 0.2 %) : 0 %</td></tr><tr><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="4">1.001</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-2.0 %</td><td colspan="2">-1.5 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-4.0 %</td><td colspan="2">-1.6 %</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %		Forces verticales :	712 daN		462 daN		Frein de service					Forces de freinage :	233 daN	247 daN	136 daN	139 daN	Déséquilibre (≤ 20%) :	6 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	233 daN	247 daN	136 daN	139 daN	Taux d'efficacité global (≥ 58 %) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18 %) :	26 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤ 0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤ 0.2 %) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :	1.001				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-1.5 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-1.6 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																															
	G	D	G	D																																																																														
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.8 m/km																																																																																	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %																																																																															
Forces verticales :	712 daN		462 daN																																																																															
Frein de service																																																																																		
Forces de freinage :	233 daN	247 daN	136 daN	139 daN																																																																														
Déséquilibre (≤ 20%) :	6 %		3 %																																																																															
Forces de freinage (efficacité) :	233 daN	247 daN	136 daN	139 daN																																																																														
Taux d'efficacité global (≥ 58 %) :	64 %																																																																																	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18 %) :	26 %																																																																																	
Émissions à l'échappement																																																																																		
CO ralenti (≤ 0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤ 0.2 %) : 0 %																																																																															
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.001																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-1.5 %																																																																															
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-1.6 %																																																																															