



N° D'IMPRIMÉ T26694763

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	25/03/2025	25113500			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures :</p> <p>2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G</p> <p>2.2.1.b.2. ÉTAT DU VOLANT : Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant</p> <p>3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVG, AVD</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD</p> <p>4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD</p> <p>5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD</p> <p>7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD</p> <p>5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG</p> <p>6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD</p> <p>6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux</p> <p>6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) AVD</p> <p>6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2263 P0670</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/06/2020 : 82065 km / 31/03/2023 : 113824 km</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	24/05/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÉMENT : S971T055</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : SARL POINT CONTROLE</p> <p>(3) COORDONNÉES : ZAC DE PETIT PEROU LES ABYMES 97139 ABYMES. Tél : 0590 91 79 76 - Fax : 0590 91 79 74</p>				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	<p>N° D'AGRÉMENT : 971T0020</p> <p>SIGNATURE : </p>				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>BE-464-HG (F) 07/12/2010 07/12/2010</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>DACIA LOGAN</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>UU1KSD0W543131094 M1 VP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>M10DACVP000H025 GO</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Certificat d'immatriculation</p>				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	116381				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :</p>				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
	G		D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %			9 %	
Forces verticales :	786 daN			574 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	312 daN	290 daN	204 daN	204 daN	227 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			11 %
Forces de freinage (efficacité) :	312 daN	290 daN	204 daN	204 daN	227 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:1.16 m-1 C3:1.25 m-1 C4:1.37 m-1 Moyenne:1.26 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.2 %		+1.3 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %		-1.4 %		