

Justificatifs d'entretien

Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : <u>50962</u> Date : <u>14.4.2008</u> Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☒ Filtre à air ☒ Filtre à carburant ☒ <u>ACEA Huile</u> Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☒ Oui ☐ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer Date de réparation :

Distribuer pompe à eau saignée 50902 ou le 15/04/09

Prochaine révision prévue : km ou le

Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : <u>70100</u> Date : <u>2.5.14</u> Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☒ <u>Filtre à huile</u> ☒ Filtre à air ☒ Filtre à carburant ☐ Autre Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☐ Oui ☒ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer Date de réparation : GARAGE LE GOFF EDOUARD 17 rue d'Armor 22710 PENVENAN Tél. 02 96 92 65 22 - Fax 02 96 92 76 62 Mail : garage.legoffedouard@laposte.net

Kit distribution
Coussin de pompe à eau - 2 pneus

Prochaine révision prévue : km ou le

Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : <u>75663</u> Date : <u>20.04.12</u> Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☐ Filtre à air ☐ Filtre à carburant ☐ Autre Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☐ Oui ☒ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer Date de réparation : GARAGE LE GOFF Edouard 17 Rue d'Armor - 22710 PENVENAN Tél. 02.96.92.65.22 - Fax: 02.96.92.76.62 garage.legoffedouard@laposte.net Siret: 799 300 757 00010

Justificatifs d'entretien

Prochaine révision prévue : km ou le	
Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : <u>107686</u> Date : <u>06/04/22</u> Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☐ Filtre à air ☐ Filtre à carburant ☐ Autre Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☒ Oui ☐ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer <u>Vidange NIX + filtre à huile</u> Date de réparation :

Prochaine révision prévue : km ou le	
Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : <u>115753</u> Date : Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☐ Filtre à air ☐ Filtre à carburant ☐ Autre Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☐ Oui ☐ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer <u>Vidange + Filtre huile</u> Date de réparation :

Prochaine révision prévue : km ou le	
Révision	Contrôle anticorrosion
Km réels : Date : Huile ACEA uniquement (voir page 4) ☐ Bougie ☐ Filtre à air ☐ Filtre à carburant ☐ Autre Les opérations sont décrites pages 7 à 11	Véhicule en bon état ? ☐ Oui ☐ Non Poursuite de la garantie sous réserve de réparer Date de réparation :

Le: 11/12/24 à 118886Kms
1 Litre Vitec AVC
balai 606 AVC + AR