EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 634874315

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/05/2025 | 25034217 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

05/07/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S094S063

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN LIBERTE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0143963364
21 RUE Camille Mouquet
94220 CHARENTON LE PONT

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 094S1257
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AB-091-HS (F) | 18/06/2009 | 18/06/2009 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TWINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1CNAA0541329047 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE1131FY466 | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

105240

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD,ARD,ARG.
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG,AVD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, G.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

24/06/2019 : 65341km / 09/06/2021 : 73356km / 26/05/2023 : 93787km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +1.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 3% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 636daN | | 384daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 209daN | 217daN | 142daN | 133daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 7% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 209daN | 217daN | 142daN | 133daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 68% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

**Emissions à l'échappement :**
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.18% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.6% | -1.5% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.8% | -3.0% |