

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 130756308

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique*		12/05/2025	25236318																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 5 2 3 d 2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD, AVG																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4 5 2 a 1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 6 1.1 f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV, AVD, AVG 6 2.1 a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, AVG																																																																													
11/07/2025																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contre-visite																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGREMENT : S059D313		Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16.02.2024: 88 791 km / 17.02.2022: 77 801 km / 11.03.2020: 60 189 km																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : AUTO SCANNER																																																																															
(3) COORDONNÉES : 119 avenue du général de Gaulle																																																																															
59110 LA MADELEINE																																																																															
Tél : 03 20 06 68 10 Fax : 03 20 06 68 65																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGREMENT : 059D1756																																																																															
SIGNATURE :																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																													
CF-571-PG(F)	25/05/2012	25/05/2012																																																																													
Marque	Désignation commerciale																																																																														
PEUGEOT	107																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																													
VF3PNCFB488666131	M1	VP																																																																													
Type/CNIT	Energie																																																																														
M10PGTVP0045398	ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																															
Certificat d'immatriculation																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
91685																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-2.3 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">3 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">552 daN</td> <td colspan="2">370 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>223 daN</td> <td>198 daN</td> <td>162 daN</td> <td>141 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">12 %</td> <td colspan="2">13 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>223 daN</td> <td>198 daN</td> <td>162 daN</td> <td>141 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">78 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0.3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0.2%) :</td> <td colspan="4">0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</td> <td>-1.3 %</td> <td>-1.3 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %		Forces verticales :	552 daN		370 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	223 daN	198 daN	162 daN	141 daN	Déséquilibre (< 20%) :	12 %		13 %		Forces de freinage (efficacité) :	223 daN	198 daN	162 daN	141 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	78 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0.3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0.2%) :	0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013				Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :	-1.3 %	-1.3 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.3 m/km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %																																																																												
Forces verticales :	552 daN		370 daN																																																																												
Frein de service																																																																															
Forces de freinage (déséquilibre) :	223 daN	198 daN	162 daN	141 daN																																																																											
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		13 %																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	223 daN	198 daN	162 daN	141 daN																																																																											
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	78 %																																																																														
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %																																																																														
Émissions à l'échappement																																																																															
CO Ralenti (≤ 0.3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0.2%) :	0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013																																																																														
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :	-1.3 %	-1.3 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %																																																																													