

N° d'imprimé : **Z** 029124358

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique		16/04/2025	25015051																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																														
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D) 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P107A Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2021 : 119837 km / 06/10/2023 : 219302 km																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																
15/04/2027																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																
Contrôle technique périodique																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																
N° D'AGRÈMENT : S002Z117																																																																
(9) RAISON SOCIALE : SASU CREPY CONTROLE TECHNIQUE																																																																
(3) COORDONNÉES : 3 rue de Couvron																																																																
02870 CREPY																																																																
Tel:03.23.25.70.11 Fax:03.23.25.70.11																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																
N° D'AGRÈMENT : 002D1038																																																																
SIGNATURE :																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																														
ER-296-GH (F)	16/10/2017	16/10/2017																																																														
Marque	Désignation commerciale																																																															
PEUGEOT	508																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																														
VF38D5GZMHL059411	M1	VP																																																														
Type/CNIT	Énergie																																																															
M10PGTVP048M540	ES																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																
Certificat d'immatriculation																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																														
237765		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Ripage (-8 à +8m/km) : -1.0 m/km</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dissymétrie suspension (≤30%) : 3%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forces verticales : 931 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Frein de service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forces de freinage : 263 daN 294 daN</td> <td colspan="2">169 daN 176 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Déséquilibre (<20%) : 11%</td> <td colspan="2">4%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forces de freinage (efficacité) : 263 daN 294 daN</td> <td colspan="2">169 daN 176 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Taux d'efficacité global (≥58%) : 60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 20%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CO ralenti (≤0.3%) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.10 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : -1.2%</td> <td colspan="2">-1.1%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : -3.1%</td> <td colspan="2">-2.2%</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) : -1.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤30%) : 3%				Forces verticales : 931 daN				Frein de service				Forces de freinage : 263 daN 294 daN		169 daN 176 daN		Déséquilibre (<20%) : 11%		4%		Forces de freinage (efficacité) : 263 daN 294 daN		169 daN 176 daN		Taux d'efficacité global (≥58%) : 60				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 20%				Émissions à l'échappement				CO ralenti (≤0.3%) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.10 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : -1.2%		-1.1%		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : -3.1%		-2.2%	
AVANT		ARRIÈRE																																																														
G	D	G	D																																																													
Ripage (-8 à +8m/km) : -1.0 m/km																																																																
Dissymétrie suspension (≤30%) : 3%																																																																
Forces verticales : 931 daN																																																																
Frein de service																																																																
Forces de freinage : 263 daN 294 daN		169 daN 176 daN																																																														
Déséquilibre (<20%) : 11%		4%																																																														
Forces de freinage (efficacité) : 263 daN 294 daN		169 daN 176 daN																																																														
Taux d'efficacité global (≥58%) : 60																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 20%																																																																
Émissions à l'échappement																																																																
CO ralenti (≤0.3%) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.10 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : -1.2%		-1.1%																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : -3.1%		-2.2%																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																														
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																