



N° d'imprimé : D130832697

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/05/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25093368

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044D081

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE GUÉMENE

(3) COORDONNÉES : 1, rue du Chêne Vert

44290 GUÉMENE PENFAO

Tél : 02.40.79.29.67 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 035F1131

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FV-140-GB(F)

19/05/2022

23/11/2020

Marque

Désignation commerciale

BMW

X6 XDRIVE30D

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WBAGT810109E55616

M1G

VP

Type/CNIT

Énergie

M1GBMWVP078N597

GH

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58647

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE
G D G D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+2.4 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

12 %

8 %

Forces verticales :

1149 daN

1156 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

454 daN

458 daN

384 daN

384 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

1 %

0 %

Forces de freinage (efficacité) :

454 daN

458 daN

384 daN

384 daN

Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 72 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10 Feux de croisement (-0.5% à -3%) :

-1.7 %

-1.0 %

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE