EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 633981191

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/04/2025 | 25062392 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

27/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037S130

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE LEDUC**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0247055046
55 BD JEAN ROYER
37000 TOURS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037S1212
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AL-870-GG (F) | 26/01/2017 | 08/02/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FW1BB542769568 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| FW1BB5 | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

79974

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARG.
4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, AVG.
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,ARG,D.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 1% | | 3% | |
| **Forces verticales :** | 832daN | | 553daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 288daN | 289daN | 188daN | 186daN |
| Déséquilibre (<20%): | 1% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 288daN | 289daN | 188daN | 186daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 68% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 22% | | | | |
| **Emissions à l'échappement :** | | | | |
| Opacité des fumées (1.50m-1): C1: 0.49m-1 C2: 0.50m-1 | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.5% | -2.3% | | |