EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F 063823242

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/02/2025	25040783

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S086F126**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
19 BOULEVARD DU GRAND CERF

86000 POITIERS
05.49.01.35.71

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 086C1047

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CX-768-QZ (F)	07-08-2013	12-02-2007

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTGEF37295887	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222K3116	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163146

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVD)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG,ARD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0340

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/12/2018:130089 Km / 06/11/2020:138670 Km / 22/02/2023:152204 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AVG	AV	AVD	ARG	AR	ARD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.1m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		2%			3%	
Forces verticales		766daN			515daN	
Frein de service						
Forces de freinage	294daN		287daN	191daN		180daN
Déséquilibre (<20%)		3%			6%	
Force de freinage (efficacité)	294daN		287daN	191daN		180daN
Taux d'efficacité (≥50%)			74%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			25%			

Opacité des fumées (1.46m-¹) C4:0.62 C5:0.69 C6:0.45 Moyenne:0.59
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.8% D:-2.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-1.7%